


**ПОЧТОВОЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА  
ДЛЯ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
01204/П1**

**СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:**

- 1. Руководство для установки, наладки  
и введения машины в ход**
- 2. Список деталей машины**
- 3. Список потребляемых и запасных частей**
- 4. Изображения для руководства по обслуживанию машины**
- 5. Изображение деталей машины**

**ШВЕЙНАЯ МАШИНА ПОЧИНОЧНАЯ ТИПА 01204/П1**



Машина применяется для разных способов шитья кожи, особенно для починки верхов и готовой обуви в починочных мастерских.

Машина изготавливается несколькими способами исполнения:

Тип 01204/П1 с оснащением Ва - машина с малым челноком предназначена для шитья в трудно доступных местах /носок женской обуви/; запас нижней нитки небольшой.

Тип 01204/П1 с оснащением Вб - машина с челноком среднего размера предназначена для обычного шитья в лучше доступных местах обуви /сапог итп./; имеет большой запас нижней нитки.

### Общие правила

- а/ Внимательно прочтите настоящее руководство и управляйтесь им.
- б/ Во время транспорта и распаковки машины руководствуйтесь надписями и пометками, указанными на таре. Повреждение, вызванное транспортом немедленно сообщайте управлению железной дороги или отправителю. После распаковки немедленно проверьте содержание, сравните с заказом и неисправности нам сообщите. Поздние рекламации не признаются.
- в/ До введения в ход машину очистите от консервирующего жира и всех загрязнений. Не забудьте очистить смазочные отверстия.
- г/ Машину смазывайте минимально два раза в день.  
В смазочные отверстия или на поверхность деталей напается масло по мере надобности, чтобы детали были хорошо смазаны, но масло не вытекало бы наружу. Челнок, игольный стержень и части машины, подвергаемые большому трению, требуют смазку несколько раз в день - по надобности. Во время вставки намотанной катушки в челнок надо смазать также внутреннюю направляющую челнока.
- д/ Чистка машины и еженедельный контроль.  
После введения машины в производство требуется ежедневная чистка машины. Особенно требуется чистка деталей, соприкасающихся с шпигельным материалом. Челнок и механизм челнока надо чистить несколько раз в день. На все загрязненные места на челноке и механизмах челнока наливается несколько капель керосина и машина быстро вводится в ход. После этого машину останавливаем, выплавленные загрязнения вытираем и челнок и механизм челнока смазываем маслом.  
Указанную чистку надо осуществлять ежедневно, особенно

после окончания работы, для того, чтобы загрязнения на челноке и механизмах челнока не засыхали. Во время чистки машины надо верхнюю нитку удалить из механизма, а также катушку с нитками удалить из челнока.

Один раз в неделю надо машину очистить от всех загрязнений и загрязненного масла. При этом надо всю машину тщательно осмотреть, проверить не повреждены ли некоторые детали и работают ли все механизмы правильно. Найденные неполадки надо немедленно удалить.

Введение машины в ход, подготовка к работе  
и собственная работа машины.

**A. Введение машины в ход:**

После установки машины на рабочее место проверяем сначала вручную свободное вращение машины и убеждаемся о правильной наладке машины согласно указаний, приведенных в следующих абзацах.

**B. Подготовка машины к работе:**

**1. Иглы и нитки**

На машине применяются иглы "Свит", однако можно применять также иглы Сингер или Ламмерц.

вид и номер иглы			вид и номер нитки			
Свит 41 AP	Ламмерц 332, 332Л	Сингер 29x3; 29x4	льняная пряжа	х/б	шелк и искус. шелк	водевая пряжа
41 AP 120	3	20	70/3	30	30-24	-
41 AP 130	4	21	60/3	-	3-12	-
41 AP 145	5	22	40/3 50/3	-	-	-
41 AP 165	6	23	30/3 35/3	-	-	25/3
41 AP 205	7	25	-	-	-	25/4 18/3

## 2. Установка иглы в машину /рис. №.1/

Маховиком машины вращаем направо до тех пор, пока игольный стержень не поднимется /139/ в высшее положение. Ослабляем болт /143/ и иглу /И/ вставляем в упор в отверстие зажима /141/ таким образом, чтобы более короткий паз иглы был направлен к острию челнока, т.е. направо. Болт /143/ опять хорошо подтянем. После этого делаем несколько оборотов маховика и наблюдаем движение иглы. Игла должна входить точно в середину отверстия встроеной плитки. В обратном случае проводим наладку зажима иглы согласно описания в абзаце "Наладка отдельных механизмов".

## 3. Заправка верхней нитки /рис. №.2/

Маховиком машины вращаем направо до тех пор, пока игольный стержень /139/ не поднимется в высшее положение. На держатель устанавливаем /55/ катушку с нитками. Нить разматываем вдеваем под водилку /162/ в масляной сосуде /161/ и дальше направляем вокруг штифта /159/ между натяжные диски /125/. Нить зацепляем за водилку нити /150/, вдеваем в отверстие нитевого рычага /23/ и посредством вдевающего устройства нитку протягиваем через игольный стержень /139/ в направлении сверху вниз. После этого нить заправляем в ушко иглы с левой стороны таким образом, чтобы остался кончик длиной приблизительно 6 см.

## 4. Выемка и установка челнока в рукав машины /рис. №.3/

После нажатия кнопки /4004/ поворачиваем стежковую плитку /4027/ таким образом, чтобы открыла челнок /4032/ с катушкой /4017/. Челнок поворачиваем в положение согласно изображению, левой рукой вынимаем вместе с катушкой. Установка челнока в машину осуществляется обратной последовательностью.

## 5. Намотка нижней нитки на катушку челнока /рис. №.4/

Катушки наматываются на наматывающем приборе, установленном на нижнем рукаву машины. На катушку наматываем начало нитки вручную, а после этого устанавливаем на вал наматывающего прибора /100/. Подтяжкой ручного болта /103/ отклоняем

держатель наматывающего прибора /99/, чтобы резиковое кольцо /102/ прилегло к венцу маховика /218/. Ослабляем ручной болт /220/ для свободного вращения маховика. Поворотом маховика наматываем катушку.

6. Установка катушки с нижней ниткой в челнок и заправка нижней нитки /рис. №.5/

Из машины вынимаем челнок /4032/. В челнок укладываем катушку /4017/ с намотанной ниткой таким образом, чтобы нитка сматывалась в направлении стрелки С1. Нить вкладываем в зарубину 3 в челноке, ее конец вдеваем в отверстие 0, после этого нить заправляем под пружину /4015/ и челнок с катушкой устанавливаем в машину. Для машины Г. 01204/12 действительно описание, указанное в абзаце №. 7.

7. Установка катушки с нижней пряжей в челнок и заправка пряжи /рис. №.16/

Действительно только для машины Г. 01204/12

Из машины вынимаем челнок /4032/. В челнок укладываем катушку /4017/ с намотанной пряжей таким образом, чтобы пряжа сматывалась в направлении стрелки С 1. Катушку фиксируем для исключения вылета поворотом фиксирующей пружины /4018/. После этого втягиваем пряжу в зарубину 3 под пружиной /4015/, в отверстия 01 и 02 и челнок устанавливаем в машину.

8. Зацепление нижней нитки и заправка в отверстие стежковой плитки /рис. №.1/

В левую руку слегка зажимаем конец верхней нитки, а правой рукой поворачиваем маховиком машины до тех пор, пока игла с ниткой не пройдет вниз и обратно вверх до высшего положения, чем нижняя нитка зацеплена. После этого слегка подтянем верхнюю нитку, что вытягивает нижнюю нитку из отверстия стежковой плитки /4027/ вверх. Концы обеих ниток укладываем назад под лапку, вкладываем кусок материала, опускаем лапку подачи и проверяем действие на материале.

## 9. Действие машины

Башмак устанавливаем на рукав машины, опускаем ланку подачи, правой рукой разгоним маховик, действующий одновременно как маховое колесо и посредством ножной педали поддерживаем ход машины. В течение работы левой рукой направляем башмак, а правой меняем направление подачи посредством вращения двухплечей рукоятки валика /106/ по мере надобности. После окончания работы на башмаке останавливаем машину в положении, когда игла находится в самом высоком положении, т.е. мимо материала.левой рукой подтягиваем верхнюю нитку непосредственно под нитевым рычагом. После этого поднимаем ланку подачи, снимаем башмак с рукава и отрезаем верхнюю и нижнюю нитки по возможности вблизи места окончания шитья.

### Предупреждение !

Во время введения машины в ход в случае шивки более тяжелых материалов не загружайте машину с самого начала на полную производительность. В течение 2 - 4 недель, т.е. в течение времени обкатки машины производительность постепенно увеличивайте, при чем внимательно наблюдайте за ходом машины, чтобы нагрев подшипников, втулок итп. не превышал дозволённые пределы. В течение этого времени надо проводить особо тщательную смазку всех отверстий, окрашенных красной краской. Такой последовательностью вам будут гарантированы длительный срок работы и совершенная точность машины при полной производительности.

## Наладка отдельных механизмов

### а/ Установка стежковой плитки /рис. №.3/

Стежковая плитка вращается вокруг цапфы /4028/. На одном конце плитки /4027/ имеется небольшое отверстие для иглы /в случае применения более тонкой иглы/, на втором конце отверстие больше /для случая применения более толстой иглы/. Стежковую плитку вращаем после нажатия кнопки /4004/ чем плитка лишается фиксации. После поворота плитки надо следить за тем, чтобы ее положение опять зафиксировалось установкой штифта /4005/ в отверстие стежковой плитки.

### б/ Установка зажима иглы с иглой

Правильно установленные иглы должны проходить серединой отверстия стежковой плитки. В обратном случае надо наладить расстояние иглы от челнока согласно описания в абзаце й/.

### в/ Установка длины стежка /рис. №.6/

Длину стежка устанавливаем после ослабления ручного болта /114/ перемещением гильзы /113/ вверх для получения более длинного стежка.

### г/ Установка давления на лапку подачи /рис. №.6 и 7/

Давление на лапку подачи /117 для П2, поз. 207/ устанавливаем после ослабления фиксирующей гайки /158/ вращением ручного болта направо для достижения повышенного давления или налево для более низкого давления на лапку подачи.

### д/ Установка подъема лапки подачи /рис. №.7/

В случае шивки материалов разной толщиной надо наладить подъем лапки таким образом, чтобы она поднималась приблизительно на 3 мм над шитый материал. Установку проводим следующим образом: после ослабления крычатого болта /156/ перемещаем движок /154/ в направлении стрелки С1 для увеличения подъема лапки, а в направлении стрелки С2 для уменьшения подъема лапки.

е/ Наладка натяжения нити /рис. №.5, 8, 9, 16/

Натяжение верхней нитки устанавливается посредством ручной гайки /133, рис. №.8/. Вращением гайки направо натяжение нитки увеличивается, вращением налево натяжение уменьшается. Натяжение нижней нитки устанавливается аналогично посредством болта /4016, рис. №.5, 16/. Натяжение верхней нитки устанавливается аналогично посредством болта /4016, рис. №.5, 16/. Натяжение верхней и нижней ниток должно устанавливаться таким, чтобы вляка стежка проводилась в середине шитого материала /рис. №.9/.

А = правильное натяжение ниток нижних и верхних

В = большое натяжение верхней нитки

С = большое натяжение нижней нитки

з/ Наладка нитового рычага /рис. №.8/

Нитовой рычаг /23/ настраиваем после ослабления ручной гайки /38/ перемещением стрелки /36/ указательного прибора вверх на пометку "тонкий" в случае шивки тонкого материала толщиной до 2 мм или вниз на пометку "толстый" в случае шивки материала толщиной до 8 мм.

ж/ Установка высоты игольного стержня /рис. №.10,11/

Маховиком машины вращаем до тех пор, пока игольный стержень не достигнет самого низкого положения. В этом положении острое челнока /4032/ должно быть направленно в середину короткого паза /Й/, т.е. приблизительно 3 мм над ушко иглы. В обратном случае устанавливаем высоту игольного стержня поворотом эксцентричной цапфы /21, рис. №.11/, коромысла /20/ налево или направо.

и/ Наладка расстояние иглы и острия челнока /рис. №.12,13,14/

Основное положение челнока устанавливается непосредственно во время монтажа так, что первый зуб зубчатой тяги /4021, рис. №.12/ вставляем в первую щель между зубьями зубчатого сегмента /4012/ и зубчатую тягу /4007/ вставляем первым зубом во вторую щель между зубьями шестерни /4012/. В случае правильной наладки челнока его острие направленно приблизительно 3 мм за иглу /рис. №. 14/. В случае

большого или меньшего расстояния проводим наладку после ослабления болта /60, рис.Ж.13/ на рычаге /57/ поворотом эксцентричной цапфы /69/. После этого болт /60/ основательно подтягиваем.

**й/ Установка расстояния иглы от челнока /рис.Ж.15/**

Игла должна проходить серединой отверстия стежковой плитки и не должна ни слева ни справа касаться челнока /4032/.

Расстояние иглы от челнока должно составлять около 0,1 мм.

В обратном случае проводим наладку иглы: после ослабления болта /142/ перемещаем зажим иглы /141/ налево или направо.

**к/ Подача материала /рис.Ж.1/**

Направление подачи материала можно изменить в течение работы посредством вращения двухплечей рукоятки валика /106/.

В случае шивки только в одном направлении фиксируем подачу в этом направлении подтяжкой ручного болта /137/.

**л/ Установка ремня**

Ремень надеваем после разъединения проволочного крышка так, что оба конца вдеваем в отверстия в ограждении шкива, опять их соединяем и ремень надеваем на шкив.

**Инструкция для удаления возможных дефектов.**

Согласно указанного обзора определите причину дефекта и до удаления дефекта всегда прочтите соответствующий абзац руководства. /Обслуживание, наладка итп./

Неполадку удаляет:

О - обслуживающий /без вызова механика/

М - механик /неполадку не должен удалять обслуживающий работник/

МО - механик или особо опытный и ловкий обслуживающий работник




неполадка	причина	удаление
А. Затруднительный ход машины	1.засохшее масло в подшипниках после длительного останова машин	О-в смазочное отверстие влить керосин, пустить машину, стереть загрязнения и машину смазать маслом
	В. Обрывы верхней нитки	2.неправильно установленная игла
	3.изогнутая или тупая игла	О-сменить иглу
	4.острое ушко иглы	О-сменить иглу
	5.большое натяжение верхней нитки	О-наладить-абз.а/стр.6
	6.повреждено отверстие от нити в стежковой плитке	М-сменить плитку и установить, абз.а/, стр.8
	7.повреждены натяжные диски	МО-сменить диски
	8. Повреждены нитеводители	МО -сменить
	9.повреждена цапфа натяжного прибора	МО -сменить
	10.челнок касается иглы	М - наладить - абз.й/стр.10
	11.плохая или непрочная нитка	О -сменить
	12.повреждено острие челнока	М-отремонтировать или сменить
	13.челнок поврежден нитью	М-отремонтировать или сменить
	14. повреждено отверстие от нити в нитевом рычаге	М - сменить рычаг
С. Обрывы нижней нитки	15.большая или деформированная катушка	О - сменить
	16.повреждено отверстие в стежковой плитке	М-плитку шенить и наладить, абз.а/, стр.8
	17.острая втулка на челноке	М-отшлифовать
	18. повреждено отверстие в челноке от нитки	М - шенить челнок


19. плохая или не-  
прочная нитка O-сменить нитки
- Д. Перебои стежков
20. неправильно  
вставлена игла O-правильно наладить  
абз. 2, стр. 5
21. изогнута игла O-сменить иглу
22. неправильно за-  
правлена верхняя  
нитка O-правильно запра-  
вить, абз. 3, стр. 5
23. игла находится на М - наладить  
слишком большом  
расстоянии от  
челнока абз. й/, стр. 10
24. игла не проходит М - наладить  
серединой отверстия абз. й/, стр. 10  
в стежковой плитке
25. верхняя нитка /очень O-заправить прави-  
толстая в сравнение льную нитку  
с иглой
26. большое отверстие М-сменить плитку  
в стежковой плитке и наладить,  
абз. а/, стр. 8
27. малое или большое М-наладить,  
расстояние иглы и абз. и/, стр. 9  
острия челнока
28. игольный стержень М-наладить,  
находится слишком абз. и/, стр. 9  
высоко или внизу
- Е. Поломка игл
29. игла попадает в М-наладить,  
стежковую плитку абз. й/, стр. 10
30. стежковая плитка O-зафиксировать  
на фиксирована  
собачкой
31. игла не проходит М-наладить зажим  
серединой отвер- иглы  
стия в стежковой абз. й/стр. 10  
плитке
32. игла упирается в М-наладить,  
челнок абз. й/, стр. 10
33. засорено отверстие O-вычистить  
для иглы
34. большое натяжение O-наладить,  
верхней нитки абз. е/, стр. 9

З. Неравномерная подача	35.ослабленная вязка стежков	О-наладить и подтянуть, абз.в/, стр. 8
И. Зигзагообразный верхний стежок /рис. 9В/	36.малое натяжение нижней нитки	О-наладить, абз.г/, стр.9.
	37.нижняя нитка не заправлена под пружину челнока	О-правильно заправить, абз.б, стр.6
И. Зигзагообразный нижний стежок /рис.К.9С/	38.малое натяжение верхней нитки	О-наладить, абз.г, стр.9
	39.верхняя нитка не заправлена между натяжные диски	О-правильно заправить, абз.З, стр.З


В связи с тем, что постоянно совершенствуем свои изделия, описание, изображения и цифровые данные не всегда точно соответствуют последнему исполнению машины, а поэтому они необязательны. По этой причине надо в случае заказа запасных частей указывать всегда производственный номер машины, к которой деталь заказывается.

Э Л И Т Е К С  
 предприятие концерна  
 Б е с к о в и ц е






4









5






6

117  
207








**12**



**15**




**16**





683 037  
690 011


01204 - P1

TAB. 1.












*Handwritten note:* Krasov

01204 - P1


TAB.5.





01204 - P1

TAB. 7



341 414  
028 052

091 124

942 055

321 161  
001 000

345 111  
008 000

347 170  
002 000 (25 V/15 W)  
347 169  
210 640 (36 V/15 W)

942 059

841 338

152 087

120 280

942 055

841 339

942 060

172 046

331 122

336 072

190 092

942 055

172 046

331 122

841 340

331 122

172 046

091 143 (24 V)

091 144 (36 V)

341 414  
028 052

942 055

824 095

120 216

Vf

Список деталей для швейной починочной машины типа 01204/П1

Лист №. 1

п.№	обозначение детали	шт/м-ну	наименование детали	рис. таб.	С Н	А
1	2	3	4	5	6	7
1	713.116	1	Рукав	1		
2	425.012	1	Втулка	1	Н	1/3
3	111.181	1	Болт М 6x8	1		
5	561.020	1	Шестерня	3	Н	2/3
6	113.065	2	Болт	3		
8	625.037	1	Подъемный рычаг	1	Н	1/3
9	137.014	1	Цапфа	1		
10	674.014	1	Кулачок	1	Н	2/3
11	111.180	1	Болт М 6x5	1		
12	442.126	1	Ролик	1	Н	1
13	110.033	1	Цапфа	1		
14	348.013	1	Главный вал	1		
15	190.220	1	Кольцо	1		
16	ЧСН 02 2153	1	Штифт $\phi$ 3x20	1		
17	675.138	1	Кулачок	1,3	Н	1/3
18	111.183	1	Болт М 6x15	1,3		
19	ЧСН 02 2153	2	Штифт $\phi$ 4x32	1,3		
20	763.034	1	Коромысло	2	Н	1/3
21	338.039	1	Цапфа коромысла	1,2	Н	2/3
22	391.047	1	Вилка	2	Н	2/3
23	637.020	1	Нитевой рычаг	2	Н	1/3
24	135.014	1	Цапфа	2	Н	1
25	316.063	1	Залим пружины	2		
26	263.145	1	Пружина	2		

Объяснения:

С - потребляемые детали

Н - запасные детали

А - потребляемость для 1 машины в год; нижняя часть дроби обозначает количество лет

Список деталей для швейной машинки типа 01204/П1

Лист №. 2

1	2	3	4	5	6	7
27	428.002	1	Ролик	2	Н	1
28	318.025	1	Цапфа	2	Н	2/3
29	ЧСН 02 1403	1	Гайка М 6	3		
30	111.181	1	Болт М 6x8	2		
31	260.300	1	Пружина	2		
32	326.046	1	Нажимная цапфа	2	Н	1/3
33	816.041	1	Шкала	2		
34	ЧСН 02 1151.1	1	Болт М 3x5	2		
35	135.014	1	Цапфа	2	Н	2/3
36	818.065	1	Стрелка	2		
37	155.006	1	Болт	2	Н	2/3
38	ЧСН 02 1461.1	1	Гайка М 4	2		
39	674.016	1	Кулачок	1,2	Н	1/3
40	111.180	1	Болт М 6x5	1		
41	ЧСН 02 2153	1	Штифт $\phi$ 4x25	1		
49	123.074	1	Болт рукоятки	3	Н	1/3
50	932.016	1	Рукоятка	3	Н	1/3
51	ЧСН 02 1403.1	1	Гайка М 6	3		
55	316.034	1	Держатель катушки	1	Н	1/3
56	ЧСН 02 1403.1	1	Гайка М 5	1		
57	633.064	1	Качательный рычаг	3	Н	2/3
58	161.072	1	Гайка	3	Н	1/3
59	332.050	1	Цапфа	3	Н	1/3
60	ЧСН 02 1131.22	1	Болт М 5x14	3		
61	814.075	1	Ограждение рукава	1		
62	133.036	1	Болт	1	Н	1/3
63	412.041	1	Ролик	3	Н	1
64	137.015	1	Болт	3	Н	1

Список деталей для швейной починочной машины типа 01204/П1

Лист №. 3

1	2	3	4	5	6	7
65	716.016	1	Нижний рукав	1		
66	ЧСН 02 1103.1	4	Болт М 8x25	1		
67	ЧСН 02 2153	2	Штифт $\phi$ 8x28	1		
69	322.107	1	Установочная цапфа	3		
70	ЧСН 02 2150	2	Штифт $\phi$ 5x14	1		
79	ШМС 18x52	1	Штык	1		
80	ЧСН 02 2195	4	Болт "Паркер" $\phi$ 2x6,5	1		
96	ЧСН 02 1131.1	2	Болт М 5x35	1		
97	ЧСН 02 1131.1	1	Болт М 5x20	1		
99	648.055	1	Держатель намотывающего устройства	1		
100	322.086	1	Вал намот. устройства	1	Н	1/3
101	442.095	1	Колесо намот. устройства	1		
102	941.048	1	Резиновое кольцо	1	Н	1
103	133.036	1	Болт	1	Н	2/3
105	770.000	1	Головка	4		
106	648.058	1	Валик	4	Н	1/3
107	048.407	1	Гильза подечи	4	Н	1/3
108	323.028	1	Цапфа	4	Н	2/3
109	442.126	1	Ролик	4	Н	1/3
111	648.059	1	Питающий валик	4	Н	2/3
112	135.014	2	Цапфа	4	Н	1
113	829.076	1	Втулка	4	Н	2/3
114	049.244	1	Болт	4		
115	818.067	1	Плитка	4	Н	2/3
116	392.033	1	Прижимная штанга	4	Н	1
117	667.084	1	Лапка подачи	4	Н	2/3

Список деталей для твевойной починочной машини типа 01204/П1

Лист №. 4

1	2	3	4	5	6	7
118	ЧСН 02 1131.1	1	Болт М 4x6	4		
119	814.076	1	Шайба	4	Н	1/3
120	ЧСН 02 1151.1	1	Болт М 3x10	4		
121	442.096	1	Гильза	4	Н	1/3
122	ЧСН 02 2150	1	Штифт в 2x14	4		
123	335.042	1	Цапфа натяжного устройства	4	Н	1/3
124	940.038	1	Шайба	4		
125	828.031	2	Натяжной ролик	4	Н	1/3
126	625.038	1	Подъемный рычаг	4	Н	2/3
127	813.150	1	Пяточка	4		
128	ЧСН 02 1131.1	3	Болт М 3x5	4		
129	ЧСН 02 2930	1	Предохранительное кольцо 18x1,2	4		
130	427.073	1	Вкладыш	4		
131	260.060	1	Пружина	4		
133	171.023	1	Гайка	4	Н	1/3
134	616.003	1	Подъемный рычаг	4	Н	1/3
135	110.028	2	Цапфа	2	Н	1/3
136	ЧСН 02 1403.5	1	Гайка М 5	2		
137	133.036	1	Болт	4	Н	1/3
138	ЧСН 02 2150	1	Штифт в 4x26	4		
139	391.049	1	Игольный стержень	2	Н	2/3
140	647.054	1	Вкладыш	2	Н	2/3
141	394.025	1	Зажим иглы	2	Н	2/3
142	ЧСН 02 1131.1	1	Болт М 4x6	2		
143	124.051	1	Болт	2	Н	1
144	29 x 3	1	Игла № 22	2		
145	648.057	1	Шайба	2	Н	2/3
146	283.053	1	Пружина	2	Н	2/3

Список деталей для швейной машинки типа 01204/П1  
Лист № 6

1	2	3	4	5	6	7
172		1	Руководство	6		
206	29x3	2	Игла №. 20	6		
		2	Игла №. 21	6		
		2	Игла №. 22	6		
	046.897	1	Ремень круглый компл.	6		
Оснащение Ва						
наставка для малого челнока						
4001	716.015	1	Наставка рукава	5		
4002	ЧСН 02 1131.1	1	Волт М 4x5	5		
4003	283.050	1	Пружина	5	Н	2/3
4004	230.010	1	Кнопка	5		
4005	313.044	1	Штифт	5		
4006	551.014	1	Шестерня	5	Н	2/3
4007	580.000	1	Зубчатая рейка	5	Н	2/3
4008	318.027	1	Цапфа	5	Н	2/3
4009	684.004	1	Поводок челнока	5		
4010	283.052	2	Пружина поводка	5	Н	1
4011	124.043	1	Волт пружины	5	Н	2/3
4012	580.001	1	Зубчатый сегмент	5		
	049.246	1	Поводок чел- нока в сборе	5		
4017	13097/592 Б	6	Катушка		Н	1/3
4020	333.013	1	Цапфа сегмента	5	Н	1/3
4021	580.003	1	Зубчатая тяга	5	Н	2/3

Список деталей для швейной починочной машины типа 01204/П1


Лист №. 7

1	2	3	4	5	6	7
4022	046.412	1	Тяга	5		
4023	ЧСН 02 1151.22	2	Болт М 4x8	5		
4024	813.149	1	Ограждение	5		
4025	128.037	1	Болт М 3x5	5		
4026	ЧСН 02 1131.1	2	Болт М 4x5	5		
4027	811.079	1	Стежковая плитка	5	Н	2/3
4028	136.046	1	Цапфа	5	Н	2/3
4029	ЧСН 02 2150	1	Штифт $\phi$ 2x10	5		
4032	13097/P 25	1	Челнок			
Оснащение В6 - наставка для челнока среднего размера						
4001	716.014	1	Наставка рукава			
4002-4008	= Оснащение Ва					
4009	684.005	1	Поводок челнока	5		
4010, 4011	= Оснащение Ва					
4012	580.002	1	Зубчатый сегмент	5		
4017	13097/591 Е	6	Катушка		Н	1/3
4020-4023	= Оснащение Ва					
4024	813.151	1	Ограждение	5		
4025, 4026	= Оснащение Ва					
4027	811.080	1	Стежковая плитка	5	Н	2/3
4028	= Оснащение Ва					
4029	ЧСН 02 2150	1	Штифт $\phi$ 2x6	5		
4032	13097/P 26	1	Челнок	5		
4033	310.203	1	Штифт	5		
	049.245	1	Поводок челно- ка в сборе	5		

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ 220 В

Обозначение детали	К-во шт. на 1 машину	Наименование детали	Изображение в таблице
522 980 091.124	1	Затенитель комплектный	7
091.663	1	Подвесное освещение компл.	7
091.668	1	Водитель освещения	7
522 080 120.280	1	Винт М 4 х 8	7
161.151	2	Гайка М 5	7
190.369	2	Подкладка Ø 4,3	7
190.518	2	Подкладка	7
195.026	1	Подкладка Ø 6,4	7
200.025	2	Подкладка Ø 5,3	7
331.122	2	Цапфа	7
841.339	1	Трубка	7
841.340	1	Трубка	7
841.544	1	Трубка	7
283 362 005 000	1	Изоляционная трубка ПВХ 8х0,5	7
309 831 700 408	1	Винт М 4 х 8	7
321 741 074 001	1	Винт М 5 х 5 ПВХ	7
345 111 008 000	1	Врубка Е 14	7
345 535 620 040	1	Вилка 10/16 А 250 В	7
347 171 921 149	1	Лампа 240 В/15 Вт	7
562 821 005 000	1	Пробка 1585/14	7
562 822 005 000	1	Вонт М 6 х 6 ПВХ	7
⊥	1	Обозначение	7

## Электросхема станка



- Пояснения: HV - главный выключатель  
T - трансформатор  
P1-P3 - предохранители  
O - дополнительное освещение

### В н и м а н и е !

Один раз в год необходимо проконтролировать электрооборудование станка, подтянуть клеммы и устранить возникшие неполадки.

При любой неисправности электрооборудования следует вызвать специалиста-электромеханика.

Обслуживающий станок рабочий, уходя от станка, обязан, выключить главный выключатель.